



# ビルディングレター

2005・9 / ビルディングレター

スパーク松森における天井落下事故調査報告 一大空間を有するスポーツ等施設の天井落下	国土交通省 国土交通省国土技術政策総合研究所 独立行政法人建築研究所	1	BCJ基評-I B0361-01 栃木県庁本館(曳家及び改修)	81
地震時における天井の崩落対策の徹底について(技術的助言)		15	日本ERI株式会社性能評価シート ERI-J04029 NTN総合技術センター	85
行政ニュース			株式会社東京建築検査機構性能評価シート TBTC基評-11 B04001 東京建設コンサルタント新本社	89
アスベスト問題への当面の対応		17	日本建築センター評定シート 一杭一	
アスベスト(石綿)についてQ&A		22	BCJ評定-FD0037-01 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT:接続プレート・ボルト固定方式無溶接継手) (杭径300mm~1000mm, SC杭仕様)	91
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第275号)		28	BCJ評定-FD0039-01 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT:接続プレート・ボルト固定方式無溶接継手) (杭径300mm~1000mm, SC杭仕様)	93
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第86号)		30	BCJ評定-FD0040-01 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT:接続プレート・ボルト固定方式無溶接継手) (杭径300mm~1000mm, SC杭仕様)	95
一情報交流会セミナー— 町家等再生・活用ガイドラインについて—その2—	安井 昇	31	BCJ評定-FD0041-01 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT:接続プレート・ボルト固定方式無溶接継手) (杭径300mm~1000mm, SC杭仕様)	97
基礎評定委員会の評定に関する評定基準の一部改訂について (国土交通省告示第1113号の一部改正に伴った「遠心力高強度プレストレストコンクリートくい評定基準」改訂及び「外殻鋼管付きコンクリートくい評定基準」成案化について)	財団法人日本建築センター基礎評定委員会	51	BCJ評定-FD0043-01 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT:接続プレート・ボルト固定方式無溶接継手) (杭径300mm~1000mm, SC杭仕様)	99
センターニュース			BCJ評定-FD0047-01 地中連続壁構築工法(RDS工法)	101
型式適合認定に関する公示(第型49号)		65	BCJ評定-FD0059-02 場所打ちコンクリート杭の 杭頭接合工法(SOHP工法) の変更	102
型式部材等製造者の認証に関する公示(第製27号)		65		
住宅型式性能認定に関する公示(第品型44号)		66		
型式住宅部分等製造者の認証に関する公示(第品製26号)		66		
日本建築センター性能評価(評定)完了報告 (平成17年7月1日~7月31日完了分)		69		
日本建築センター確認検査の状況について		73		
日本建築センター品質マネジメントシステム審査登録の状況について		75		
日本建築センター環境マネジメントシステム審査登録の状況について		76		
日本建築センター性能評価シート BCJ基評-HR0293-01 キャピタルマークタワー		77		
日本建築センター編集・発行				