


エネルギー性能保証 革新的な現場測定法

Hervé Charrue(研究開発担当取締役)



建物のエネルギー性能を測定する理由とは？



- > 持続可能な開発とエネルギーへの移行に関する国内政策に対し、信頼性の高い根拠を与える。
- > 建物の改築への投資に関して、適切なマーケットシグナルを発する。
- > 建物に関する専門的なステークホルダーのスキルとノウハウを向上させる。



設計

建設／改築

検収

運用・保守

期待されるエネ
ルギー性能



実際のエネ
ルギー性能

期待されるエネルギー性能と実際のエネ
ルギー性能との間にギャップはあるか？

ギャップを縮小する方法とは？

/ 3

エネルギー性能にギャップが生じる主な理由



設計

建設／改築

検収

運用・保守


- 設計フェーズに
おける予測の信
頼性の低さ

- 材料の不適合
- 輸送・貯蔵時に生じる材
料性能の損傷
- 仕上がりの品質

- 気候条件
- 建物の用途の発展／変化
- 人の行動と居住者の選好
- 冷暖房空調システムの品質・保守

=>根本原因とステークホルダーの責任を特定するのが困難

/ 4



いつ測定するのか？




/ 5

フランスの状況

エネルギー性能契約

> 2012年以降、EPC件数は若干増加

EPCs - France
出典: les premiers résultats de l'OCPE – nov 2017



現場におけるエネルギー性能の測定

> 通気性試験(建物固有のエネルギー性能を構成する要素)
> 新築住宅については義務化

/ 6

革新的な現場測定法

ISABELEとREPERE

現場においてエネルギー性能を測定する2種類の相補的な革新的方法



設計

建設／改築

検収

運用・保守

ISABELE

REPERE

現場における工
エネルギー性能
の測定

建物外壁の性能

実際の建物の工
エネルギー性能

ISABELE

建物外壁性能の現場評価

- > 総合断熱レベルを現場で測定するものとしてCSTBが開発した革新的プロセス
- > 伝導 H_{tr} (NF EN ISO 13790:2013)と H_{tr} の不確かさに基づく熱損失係数の測定




原理

- > 直接測定することはできない。加熱力を注入し、制御し、測定する。試験時に生じる内部温度と外部温度を測定する。適切な熱モデル化を利用し、 H_{tr} を特定する。

主な課題

- > H_{tr} の不確かさの定量評価
- > コスト／精度のバランスの最適化



/ 9

ISABELE –測定装置

屋外ユニット

屋内ユニット



データ集線装置

- > 対流式電気ヒーター + ファン
- > エネルギー消費計
- > 屋内気温センサー

1室あたり1台
(約20m²センサー)



建物1棟あたり1台

等価屋外温度センサー



建物外壁1面あたり
1台




気温センサー

ISABELE - 結果 - 例1

1 断熱レベル測定値

$$H_{tr}^*(\text{測定値}) = 131 \pm 24 \text{ W/K}$$




* 規格NF EN ISO 13790:2013に基づき定義した H_{tr} 総合断熱係数



2 計算値と測定値の比較


$$H_{tr}^*(\text{計算値}) = 124 \text{ W/K}$$



/ 11

ISABELE - 結果 - 例2

> 新築一戸建(120m²)



断熱レベルの計算値と
測定値との間の大きな
ギャップあり



このギャップの根本原因 :


- 計算誤差 (熱橋を無視)
ギャップの約33%
- 選定した材料の熱性能の不適合
ギャップの約33%
- ギャップの残り33%は、仕上がりの品質が
原因であると考えられる

/ 12

ISABELE

- > 新築の建物に関する運用方法・手順
- > 改築に関しては現在作業中

 新築
 改築



/ 13

04 - 革新的な方法

Consommations effectives

AVANT

APRÈS

Gain prévisionnel

改築の実効エネルギー性能に関するフィードバック

目的:

- > 改築後における実際の性能向上の測定
- > 推定値との比較




/ 15

改築の実効エネルギー性能に関するフィードバック

> 測定データの取得

モノのインターネットに基づく低コスト技術を採用した住宅: 測定に関する新たな可能性を開拓




/ 16

改築の実効エネルギー性能に関するフィードバック

専門家による測定データの数値処理

> (気候や使用条件に依存しない) エネルギー性能向上評価




/ 17

改築の実効エネルギー性能に関するフィードバック

専門家による測定データの数値処理

> 推定値と比較したギャップの分析(屋内温度など)



/ 18



住宅1,300戸に関する改築プログラムの評価(2012~2014年)



住宅1,000戸に関する改築プログラムの評価(2017年)

/ 19

- > 性能測定は、改築を普及させる重要なツールである！
- > エネルギ一面について:
 - 過去数年間における重要な研究活動:革新的な方法がついに完成！
 - 前述の新規ツールに関しては、技術的側面、責任、コストなどを踏まえた上で、専門家による試験・利用が必要。
- > 今後の課題:
 - アプローチに他のテーマを含めること:屋内空気品質、音響など。
 - 期間との関連から性能について検討すること。

/ 20



CSTB
le futur en construction